

安全パトロールチェックシート

工 事 名	令和3年度国道2号旭川大橋耐震補強補修その7工事	実 施 日	令和 6年 11月 27日
作業内容	P5橋脚 RC巻立 アンカーエポキシ樹脂注入	実 施 者	西山 卓秀
作業員名	増尾 ジェイ デンマーク		

項 目	点 検 事 項	結 果	是正改善を要する事項
一 般 事 項	各種安全書類そろってるか	○	
	新規入場者教育(送り出し教育)の実施記録はあるか	○	
	KY活動の記録はあるか	○	
	安全作業指示書はあるか	○	
	災害防止協議会、リスクアセスメントが実施されているか	○	
	機械の点検記録(始業前、定期点検)はあるか	○	発電機OK
	足場点検の実施、記録はあるか	○	
	詰所、トイレは清潔に保たれているか	○	
	資材等は正しく保管されているか	○	資材保管コンテナハウス
一 般 作 業	定められている身だしなみをしているか(作業服等)	○	
	保護具が正しく着用されているか	○	ライフジャケット 墜落制止用器具
	作業員の体調はよいか	○	
	作業手順、基本動作は、守られているか	○	
	通路は確保されているか	○	
	作業場所は整理整頓されているか	○	
	危険な姿勢、場所で作業をしていないか	○	
	機械の稼働で異常はないか(音、振動等)	○	
	飛散防止措置(養生シート等)はよいか	/	
	安全カバー、柵等の破損、取り付け不備はないか	/	
	危険物(シンナー等)の保管はよいか	○	
	危険箇所の明示、立ち入り禁止措置はされているか	○	
	機械の点検が実施されているか(始業前、定期点検)	○	
足場等の取り外し箇所の復旧はしているか	/		
高 所 作 業	安全帯を使用しているか	○	
	開口部の養生、明示はできているか	○	
	立ち馬、脚立の損傷はないか	/	
	梯子の固定はされているか	/	
総 評			
仮締切内に入場の際は入坑者一覧表の名札を白色に出坑時は赤札のこと			
1人作業はしないこと			

結果： ○異常なし ×是正改善を要する /該当しない

写真NO・	1	<p style="text-align: center;">状 況 写 真</p>  
タイトル	安全パトロール	
場所	旭川大橋 P5橋脚	
開催日	令和6年11月27日	
コメント	<p>掲示板(台船上でのルール等)</p> <p>発電機のアース設置 良好</p>	
対策	特に無し	

写真NO・	2	<p style="text-align: center;">状 況 写 真</p> <p>入 欄</p> <p style="text-align: center;">入坑者一覧表</p>  <p>(注意)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 名札を回転させる時は指先で押して下さい 2. 入坑時には各自の名札を白札にすること 3. 出坑時には各自の名札を赤札にすること 
タイトル	安全パトロール	
場所	旭川大橋 P5橋脚	
開催日	令和6年11月27日	
コメント	<p>入坑者一覧表の使用状況</p> <p>狭い中での作業状況</p>	
対策	<p>入坑者一覧表の中に弊社の名札がない</p> <p>照明等を使用し作業する</p>	