

安全パトロールチェックシート

工事名	鏡川大橋	実施日	平成30年11月26日
作業内容	伸縮装置取替工	実施者	安全課! 鎌倉
作業員名	増尾, 長濱, 居川, 島田, 鎌倉		

項目	点検事項	結果	是正改善を要する事項
一般事項	各種安全書類そろっているか	○	
	新規入場者教育(送り出し教育)の実施記録はあるか	○	
	KY活動の記録はあるか	○	
	安全作業指示書はあるか	○	
	災害防止協議会、リスクアセスメントが実施されているか	○	
	機械の点検記録(始業前、定期点検)はあるか	○	
	足場点検の実施、記録はあるか	○	
	詰所、トイレは清潔に保たれているか	○	
	資材等は正しく保管されているか	○	
一般作業	定められている身だしなみをしているか(作業服等)	○	
	保護具が正しく着用されているか	○	
	作業員の体調はよいか	○	
	作業手順、基本動作は、守られているか	○	
	通路は確保されているか	○	
	作業場所は整理整頓されているか	×	
	危険な姿勢、場所で作業をしていないか	○	
	機械の稼動で異常はないか(音、振動等)	○	
	飛散防止措置(養生シート等)はよいか	○	
	安全カバー、柵等の破損、取り付け不備はないか	○	
	危険物(シンナー等)の保管はよいか	○	
	危険箇所の明示、立ち入り禁止措置はされているか	○	
	機械の点検が実施されているか(始業前、定期点検)	○	
足場等の取り外し箇所の復旧はしているか	/		
高所作業	安全帯を使用しているか	/	
	開口部の養生、明示はできているか	/	
	立ち馬、脚立の損傷はないか	/	
	梯子の固定はされているか	/	

総 評

規制内作業で時間が制限されているので、段取り等、送り出し教育を実施し作業員全員に作業内容を周知する様に指示をした。
 トラック内の整理整頓もあわせて指示。

結果： ○異常なし ×是正改善を要する /該当しない

写真NO.	1
タイトル	安全パトロール
現場名	福住大橋
写真説明	上:コア削孔状況 下:パトロール状況
備考:	
H 30年 11月 26日	
安全担当:鎌倉	



写真NO.	2
タイトル	安全パトロール
現場名	福住大橋
写真説明	上:道路カッター状況 下:パトロール状況
備考:	
H 30年 11月 26日	
安全担当:鎌倉	

