

安全パトロールチェックシート

工事名	広島西部山系小田川砂防堰堤工事	実施日	令和1年11月3日
作業内容	床堀、残土搬出	実施者	安全課：鎌倉
作業員名	堀一勝、小玉		

項目	点検事項	結果	是正改善を要する事項
一般事項	各種安全書類そろってるか	○	
	新規入場者教育(送り出し教育)の実施記録はあるか	○	
	KY活動の記録はあるか	○	
	安全作業指示書はあるか	○	
	災害防止協議会、リスクアセスメントが実施されているか	○	
	機械の点検記録(始業前、定期点検)はあるか	○	
	足場点検の実施、記録はあるか	○	
	詰所、トイレは清潔に保たれているか	○	
	資材等は正しく保管されているか	○	
一般作業	定められている身だしなみをしているか(作業服等)	○	
	保護具が正しく着用されているか	○	
	作業員の体調はよいか	○	
	作業手順、基本動作は、守られているか	○	
	通路は確保されているか	○	
	作業場所は整理整頓されているか	○	
	危険な姿勢、場所で作業をしていないか	×	
	機械の稼働で異常はないか(音、振動等)	○	
	飛散防止措置(養生シート等)はよいか	/	
	安全カバー、柵等の破損、取り付け不備はないか	○	
	危険物(シンナー等)の保管はよいか	/	
	危険箇所の明示、立ち入り禁止措置はされているか	○	
	機械の点検が実施されているか(始業前、定期点検)	○	
足場等の取り外し箇所の復旧はしているか	/		
高所作業	安全帯を使用しているか	/	
	開口部の養生、明示はできているか	/	
	立ち馬、脚立の損傷はないか	/	
	梯子の固定はされているか	/	

総 評

床堀の作業なので、安定した足元の作業ではなかった。
 作業服、親綱等を準備して作業を行うように指導した。
 今後、寒くなる予と積雪のおそれがあるのでその対策を事前に
 元請様と検討。
 基本的に整理整頓は出来ており、特に問題なし。

結果： ○異常なし ×是正改善を要する /該当しない

写真NO.	1
タイトル	安全パトロール
現場名	小田川砂防堰堤工事
写真説明	上:作業状況 下:作業状況

備考:

R 1年 11月 3日

安全担当:鎌倉



写真NO.	2
タイトル	安全パトロール
現場名	小田川砂防堰堤工事
写真説明	上:パトロール状況 下:KY状況

備考:

R 1年 11月 3日

安全担当:鎌倉



作業日 198605 小田川砂防 作業日 11月2日(土) 天候	
作業内容 砂防堰堤工事	安全作業指示 作業内容の理解を促す 作業現場の危険箇所を 事前に説明し、作業開始前 の安全確認を行う。
作業内容 砂防堰堤工事	安全作業指示 作業内容の理解を促す 作業現場の危険箇所を 事前に説明し、作業開始前 の安全確認を行う。
参加者 鎌倉 〇〇〇 〇〇〇	参加者 〇〇〇 〇〇〇