

安全パトロールチェックシート

工事名	広島西部山系小田川砂防堰堤工事	実施日	令和 / 年 / 2月 / 1日
作業内容	残存砂材 バラシ、清掃	実施者	安全課: 鎌倉
作業員名	小玉, 栄, 上原, 西山		

項目	点検事項	結果	是正改善を要する事項
一般事項	各種安全書類そろってるか	○	
	新規入場者教育(送り出し教育)の実施記録はあるか	○	
	KY活動の記録はあるか	○	
	安全作業指示書はあるか	○	
	災害防止協議会、リスクアセスメントが実施されているか	○	
	機械の点検記録(始業前、定期点検)はあるか	○	
	足場点検の実施、記録はあるか	○	
	詰所、トイレは清潔に保たれているか	○	
	資材等は正しく保管されているか	○	
一般作業	定められている身だしなみをしているか(作業服等)	○	
	保護具が正しく着用されているか	○	
	作業員の体調はよいか	○	
	作業手順、基本動作は、守られているか	○	
	通路は確保されているか	○	
	作業場所は整理整頓されているか	○	
	危険な姿勢、場所で作業をしていないか	○	
	機械の稼動で異常はないか(音、振動等)	○	
	飛散防止措置(養生シート等)はよいか	/	
	安全カバー、柵等の破損、取り付け不備はないか	/	
	危険物(シンナー等)の保管はよいか	/	
	危険箇所の明示、立ち入り禁止措置はされているか	○	
	機械の点検が実施されているか(始業前、定期点検)	○	
足場等の取り外し箇所の復旧はしているか	/		
高所作業	安全帯を使用しているか	○	
	開口部の養生、明示はできているか	/	
	立ち馬、脚立の損傷はないか	/	
	梯子の固定はされているか	○	

総 評

クレーン使用しての作業があったが計画書の作成、KY作成ともに問題なし。今後は掘削の作成の作業に入り、日々作業場所が変化するので、作業前確認の徹底を指示。
 又、山間部の作業なので天候の事前確認にも留意するよう指示した。

結果: ○異常なし ×是正改善を要する /該当しない

写真NO.	1
タイトル	安全パトロール
現場名	小田川砂防堰堤工事
写真説明	上:作業状況
	下:資材管理状況

備考:

R 2年 2月 8日

安全担当:鎌倉



写真NO.	2
タイトル	安全パトロール
現場名	小田川砂防堰堤工事
写真説明	上:歯止め使用状況
	下:クレーン作業計画書

備考:

R 2年 2月 8日

安全担当:鎌倉

