

安全パトロールチェックシート

工事名	渡津橋	実施日	令和 3年 7月 1日
作業内容	コア穿孔	実施者	増尾友寿
作業員名	加藤 趙 暁 李 王 増尾		

項目	点検事項	結果	是正改善を要する事項
一般事項	各種安全書類そろってるか	○	
	新規入場者教育(送り出し教育)の実施記録はあるか	○	
	KY活動の記録はあるか	○	
	安全作業指示書はあるか	○	
	災害防止協議会、リスクアセスメントが実施されているか	○	
	機械の点検記録(始業前、定期点検)はあるか	○	
	足場点検の実施、記録はあるか	○	
	詰所、トイレは清潔に保たれているか	○	
	資材等は正しく保管されているか	○	
一般作業	定められている身だしなみをしているか(作業服等)	○	
	保護具が正しく着用されているか	○	
	作業員の体調はよいか	○	
	作業手順、基本動作は、守られているか	○	
	通路は確保されているか	×	作業場所が大変狭いからこそ安全通路を確保して下さい。
	作業場所は整理整頓されているか	○	
	危険な姿勢、場所で作業をしていないか	○	
	機械の稼働で異常はないか(音、振動等)	○	
	飛散防止措置(養生シート等)はよいか	○	
	安全カバー、柵等の破損、取り付け不備はないか	○	
	危険物(シンナー等)の保管はよいか	/	
	危険箇所の明示、立ち入り禁止措置はされているか	○	
	機械の点検が実施されているか(始業前、定期点検)	○	
足場等の取り外し箇所の復旧はしているか	/		
高所作業	安全帯を使用しているか	○	
	開口部の養生、明示はできているか	○	
	立ち馬、脚立の損傷はないか	/	
	梯子の固定はされているか	/	

総 評

基本的に場内整理整頓されていてとてもいいと思います。

作業場所が大変狭いからこそ安全通路を確保して下さい。

写真 NO.	1
タイトル	安全パトロール
場所	渡津橋
写真説明	歯止め使用状況

備考:

歯止め使用状況→良好

令和 3年 7月 1日

工事部 増尾




写真 NO.	2
タイトル	安全パトロール
場所	渡津橋
写真説明	KY活動状況

備考:

K Y 活動状況→良好

令和 3年 7月 1日

工事部 増尾




写真 NO.	3
タイトル	安全パトロール
場所	渡津橋
写真説明	通路の確保状況是正前 通路の確保状況是正後
備考:	作業場所が大変狭いからこそ安全通路を確保して下さい。
令和 3年 7月 1日	
工事部 増尾	



写真 NO.	4
タイトル	安全パトロール
場所	渡津橋
写真説明	新型コロナウイルス対策状況

備考:	新型コロナウイルス対策状況→良好
令和 3年 7月 1日	
工事部 増尾	

