

安全パトロールチェックシート

工事名	実施日
作業内容	平成28年6月15日
作業員名	実施者
ベルバース(太陽光パネル)設置	安全課 鎌倉
藤田・李	

項目	点検事項	結果	是正改善を要する事項
一般事項	各種安全書類そろってるか	○	
	新規入場者教育(送り出し教育)の実施記録はあるか	○	
	KY活動の記録はあるか	○	
	安全作業指示書はあるか	○	
	災害防止協議会、リスクアセスメントが実施されているか	○	
	機械の点検記録(始業前、定期点検)はあるか	○	
	足場点検の実施、記録はあるか	/	
	詰所、トイレは清潔に保たれているか	/	
	資材等は正しく保管されているか	×	
一般作業	定められている身だしなみをしているか(作業服等)	○	
	保護具が正しく着用されているか	○	
	作業員の体調はよいか	○	
	作業手順、基本動作は、守られているか	○	
	通路は確保されているか	×	
	作業場所は整理整頓されているか	○	
	危険な姿勢、場所で作業をしていないか	○	
	機械の稼働で異常はないか(音、振動等)	/	
	飛散防止措置(養生シート等)はよいか	○	
	安全カバー、柵等の破損、取り付け不備はないか	/	
	危険物(シンナー等)の保管はよいか	/	
	危険箇所の明示、立ち入り禁止措置はされているか	○	
	機械の点検が実施されているか(始業前、定期点検)	/	
足場等の取り外し箇所の復旧はしているか	/		
高所作業	安全帯を使用しているか	/	
	開口部の養生、明示はできているか	/	
	立ち馬、脚立の損傷はないか	/	
	梯子の固定はされているか	/	

総 評

資材の種類が多く、保管場所が少なかり為 通路に資材があり、目についた。
 保管場所を確保してからの作業が望ましい。
 その他、特に問題無く安全な作業が出来ていた。

結果: ○異常なし ×是正改善を要する /該当しない

写真NO.	1
タイトル	安全パトロール
場所	
写真説明	上:チェックシート記入状況 下:施工状況
備考: H 28年 6月 15日 安全担当:鎌倉	



写真NO.	2
タイトル	安全パトロール
位置	
写真説明	上:施工状況 下:施工状況
備考: H 28年 6月 15日 安全担当:鎌倉	

