

# 安全パトロールチェックシート

工事名	小牧橋他5橋下部工耐震補強工事	実施日	令和7年7月25日
作業内容	コンクリート削り出し引張試験	実施者	全課：鎌倉
作業員名	網野・趙・鎌倉		

項目	点検事項	結果	是正改善を要する事項
一般事項	各種安全書類そろっているか	○	
	新規入場者教育(送り出し教育)の実施記録はあるか	○	
	KY活動の記録はあるか	○	
	安全作業指示書はあるか	○	
	災害防止協議会、リスクアセスメントが実施されているか	○	
	機械の点検記録(始業前、定期点検)はあるか	○	
	足場点検の実施、記録はあるか	×	元請に足場に点検表の設置を依頼。
	詰所、トイレは清潔に保たれているか	○	
	資材等は正しく保管されているか	○	
一般作業	定められている身だしなみをしているか(作業服等)	○	
	保護具が正しく着用されているか	○	
	作業員の体調はよいか	○	
	作業手順、基本動作は、守られているか	○	
	通路は確保されているか	○	
	作業場所は整理整頓されているか	○	
	危険な姿勢、場所で作業をしていないか	○	
	機械の稼働で異常はないか(音、振動等)	○	
	飛散防止措置(養生シート等)はよいか	○	
	安全カバー、柵等の破損、取り付け不備はないか	○	
	危険物(シンナー等)の保管はよいか	○	
	危険箇所の明示、立ち入り禁止措置はされているか	○	
	機械の点検が実施されているか(始業前、定期点検)	○	
	足場等の取り外し箇所の復旧はしているか	○	
高所作業	安全帯を使用しているか	○	
	開口部の養生、明示はできているか	○	
	立ち馬、脚立の損傷はないか	/	
	梯子の固定はされているか	/	

## 総 評

現場ヤードが幹線道路内にあるので出入の際にはガードマンの指示に従う事と入場方法の周知の徹底をすることと職長に指示した。作業場所での作業に関しては問題はなかった。

結果： ○異常なし    ×是正改善を要する    /該当しない

写真NO.	1
タイトル	安全パトロール
現場名	名岐橋
写真説明	上:歯止め使用状況 下:パトロール状況
備考:	
R 1年 7月 25日	
安全担当:鎌倉	



写真NO.	2
タイトル	安全パトロール
現場名	名岐橋
写真説明	上:パトロール状況 下:作業状況
備考:	
R 1年 7月 25日	
安全担当:鎌倉	

