

# 安全パトロールチェックシート

工事名	北方貨物線高架橋	実施日	平成31年 1月26日
作業内容	コア削り出し	実施者	掛
作業員名	田村・城土		

項目	点検事項	結果	是正改善を要する事項
一般事項	各種安全書類そろってるか	○	
	新規入場者教育(送り出し教育)の実施記録はあるか	○	
	KY活動の記録はあるか	○	
	安全作業指示書はあるか	○	
	災害防止協議会、リスクアセスメントが実施されているか	○	
	機械の点検記録(始業前、定期点検)はあるか	○	
	足場点検の実施、記録はあるか	×	点検表がなかった為 用紙してもらいました。
	詰所、トイレは清潔に保たれているか	○	
	資材等は正しく保管されているか	○	
一般作業	定められている身だしなみをしているか(作業服等)	○	
	保護具が正しく着用されているか	○	
	作業員の体調はよいか	○	
	作業手順、基本動作は、守られているか	○	
	通路は確保されているか	○	
	作業場所は整理整頓されているか	○	
	危険な姿勢、場所で作業をしていないか	○	
	機械の稼動で異常はないか(音、振動等)	○	
	飛散防止措置(養生シート等)はよいか	○	
	安全カバー、柵等の破損、取り付け不備はないか	○	
	危険物(シンナー等)の保管はよいか	/	
	危険箇所の明示、立ち入り禁止措置はされているか	○	
	機械の点検が実施されているか(始業前、定期点検)	○	
	足場等の取り外し箇所の復旧はしているか	/	
高所作業	安全帯を使用しているか	○	
	開口部の養生、明示はできているか	○	
	立ち馬、脚立の損傷はないか	/	
	梯子の固定はされているか	/	

## 総 評

発電機のアースと消火器の設置されていなかった。  
是正完了

全体的に整理・整頓されていよかったです。  
お礼。

結果： ○異常なし    ×是正改善を要する    /該当しない

写真NO.	1
タイトル	安全パトロール
場所	北方貨物線高架橋
写真説明	上:歯止め 使用状況 下:段差明示状況


備考:

H 31年 1月 26日

工事部 課長:増尾 友寿



歯止め 使用状況 → 良好





段差の明示 → 良好

写真NO.	2
タイトル	安全パトロール
場所	北方貨物線高架橋
写真説明	上:KY活動表 下:安全日誌の確認

備考:

H 31年 1月 26日


工事部 課長:増尾 友寿



写真NO.	3
タイトル	安全パトロール
位置	北方貨物線高架橋
写真説明	上:アース線使用状況 下:是正後
備考:	
H 31年 1月 26日	
工事部 課長:増尾 友寿	



アース線使用状況 → 不良



アース線使用状況 → 是正後

写真NO.	4
タイトル	安全パトロール
位置	北方貨物線高架橋
写真説明	上:トイレ使用状況 下:是正後
備考:	
H 31年 1月 26日	
工事部 課長:増尾 友寿	



トイレ使用状況 → 良好



区画明示 → 良好