

# 株式会社 平山工業

平成 30年 8月度

平成 30年 8月 25日

## 安 全 衛 生 協 議 会

### 1. 安全教育

- ・先月度の重点行動目標の実施報告
- ・重点行動目標の作成

### 2. 会社連絡事項

- ・技能実習生(5期生の入社報告)について
- ・準中型免許取得サポートについて
- ・
- ・
- ・
- ・

### 3. 社員からの要望

- ・特になし
- ・
- ・

### 4. 今月の重点行動目標

## 作業手順の周知徹底

具体的な対策

☆作業手順書の再確認

☆送出し教育時の手順書の周知

☆KY時にも作業の欠点についてピックアップを行う。


写真NO.	1
タイトル	安全衛生協議会
場所	会議室
開催日	平成30年8月25日

備考:  
参加者:18名



写真NO.	2
タイトル	安全衛生協議会
場所	会議室
	平成30年8月25日

備考:  
参加者:18名



# (株) 平山工業

平成 30年 8月度 ヒヤリ・ハット報告書まとめ

No.	報告者氏名	概 要
1	増尾 友寿	エポキシ樹脂注入時注入完了後ホースを抜いたら圧が強かった為注入パイプから樹脂が飛散して顔に付いた。
2	田村 政也	コア穿孔水の排水処理をしていた時にホースが破れてノロが飛散して汚した。
3	橋本 隆	足場上でスタンドを使用し上向きのドリル削孔時足場の隙間にスタンドが落ちそうになった。
4	岩本 一輝	立ち馬に乗って型枠をバラシている時足元を確認をしなかった為落ちそうになった。
5	加藤 武志	運転中に鳥が車に接触してきた。
6	武内 直行	足場上でブラスト作業中に熱中症になり掛けた。
7	白井 真人	資材の移動をしている時ボルトを踏み痛くて倒れそうになった。
8	城土 貴文	太陽光パネル取付用アンカー打設時取付中配線に足が絡まり躓いた。
9	築場 友哉	ハンマードリル (DH42) で削孔している時鉄筋に干渉してドリルが回転し顔に当たりそうになった。
10	孔 国	バキュームブラスト作業ホースの移動時動線 g は狭くホースに躓き転倒した。
11	姜 昆	ハンマードリル (DH42) で削孔している時鉄筋に干渉してドリルが回転し顔に当たりそうになった。
12	趙 躍進	立ち馬上コア穿孔時立ち馬上に置いていた道具を無意識に蹴飛ばし工具を落下させた。
13	島田 強	エポキシ樹脂注入時注入完了後ホースを抜いたら圧が強かった為注入パイプから樹脂が飛散して顔に付いた。
14	河田 康平	ブラスト作業時上部から物が落ちてきた。
15	今川 一仁	橋脚足場上コア作業時で道具を取ろうとしたら足元が暗くて段差が分からずに躓いた。
16	居川 蓮也	ブラスト作業時 (上向き) 研磨材が目に入り掛けた。
17	高橋 尚也	車で移動中赤信号なのに歩行者が渡って来て接触しそうになった。
18	比嘉 武	足場上ロープを使って荷揚げ作業時ロープが切れて道具が落下し下部の作業員に当たりかけた。
19	長濱 浩好	アンカー打設時無理な体勢で作業をしていた為腰を痛めた。
20	藤田 陽之	災害復旧工事で河川を消防ホースで洗い流そうとした時放水の勢いでバランスを崩し転倒した。
21		
22		
23		
24		
25		

# (株) 平 山 工 業

## 平成30年 8月度 安全衛生協議会

開催日

平成30年8月25日

開催場所

会議室

### 出席者名簿

No.	氏 名	No.	氏 名
1	島田 強	17	平山 健二
2	武内 直行	18	鎌倉 祐輔
3	城土 貴文	19	
4	石川 達也	20	
5	長瀬 浩如	21	
6	日村 政也	22	
7	築場 友哉	23	
8	趙 躍進	24	
9	河田 解	25	
10	姜 昆		
11	藤田 陽之		
12	岩本 一輝		
13	橋本 隆		
14	指原 有希		
15	比嘉 哉		
16	網野 温也		