

写真NO.	1
タイトル	安全パトロール
場所	広島新交通インフラ施設補修その他工事
写真説明	安全掲示板状況、昇降階段状況

備考:

R6 2月 20日

安全課:堀 勝美



写真NO.	2
タイトル	安全パトロール
場所	広島新交通インフラ施設補修その他工事
写真説明	吊り足場状況、危険箇所明示状況

備考:

R6 2月 20日

安全課:堀 勝美

