

株式会社 平山工業

平成28年 6月度

平成 28年 6月 22日

安 全 衛 生 協 議 会

1. ビデオ鑑賞

『守っていますか？作業員の法的義務』

2. ヒヤリ・ハット報告書作成

・5月度のヒヤリ・ハット報告書を、ピックアップして全員参加のKYKの実施

3. 社員からの要望

・現場状況の掲示(掲示板に)

・

・

3. 会社通達事項

- ・掲示板の設置
- ・倉庫の見取り図作成
- ・事務所での注意事項の報告
- ・熱中症予防対策について

4. 今後の仕事の流れ

写真NO.	1
タイトル	雇い入れ時教育
場所	会議室
開催日	H28 6月 13日

備考:
教育者:安全課 鎌倉

参加者: 河田 康平
参加者: 居川 蓮也





写真NO.	2
タイトル	安全大会
場所	会議室
開催日	H28 6月 22日

備考:

参加者: 15名



写真NO.	3	
タイトル	安全大会	
場所	会議室	
開催日	H28 6月 22日	
備考:		
参加者: 15名		
写真NO.		
タイトル		
位置		
写真説明		

平成28年 6月度 ヒヤリ・ハット報告書まとめ

No.	報告者氏名	概要
1	増尾 友寿	道具運搬中足場と鉄骨の隙間に足が入り捻挫した。
2	橋本 隆	ハツリ作業で不要な鉄筋をグラインダーで切断しようとした時、鉄粉が目に入った。
3	比嘉 武	吊り足場上ロープで荷揚げ時、荷が吊り足場に当たり落下しそうになった。
4	加藤 武志	足場上コア削孔時、コアガラが足場の隙間から落下した。
5	三木 博明	高車でのシール作業時、高さの限界ランプが点灯した所での作業になった。
6	長濱 浩好	梯子での昇降時、足が滑り落下しそうになった。
7	網野 温也	コア削孔時発電機が止まり、自走機のクラッチが外れ機械が落下した。
8	藤田 陽之	道具運搬中に鉄骨に頭をぶつけた。
9	白井 真人	コア孔の清掃中に横に立てかけていた鉄筋が倒れ、当たりそうになった。
10	武内 直行	足場昇降階段で削孔水運搬時、バランスを崩し削孔水をこぼしそうになった。
11	今川 一仁	スリット切断中レール固定用アンカーが緩み、機械が落ちそうになった。
12	奥村 亮介	アンカー打設時アンカー筋が引っ掛かり、電動ドリルに巻き込まれそうになった。
13	姜 国亮	削孔水運搬時、段差に気付かず躓き転倒しそうになった。
14	罗 広平	型枠組立資材運搬時、段差に躓き転倒しそうになった。
15	李 高広	スリット切断後ハツリ作業中、非貫通の作業なのに貫通してしまった。
16	徐 朋	高速カッターで鉄筋切断中目に鉄粉が入った。
17	坂田 武夫	昇降階段昇降時、足が滑り落ちそうになった。
18	岩本 一輝	道具運搬時、足元のぬかるみに足を取られてこけそうになった。
19	築場 友哉	道具運搬時、100Vの線に足が引っ掛かり転びそうになった。
20		
21		
22		
23		

(株) 平 山 工 業

平成28年 6月度 安全衛生協議会

開催日

平成28年6月22日

開催場所

会議室

出席者名簿

No.	氏 名	No.	氏 名
1	石川 蓮也	17	
2	河田 康平	18	
3	奥村 亮介	19	
4	三木 博明	20	
5	増尾 友寿	21	
6	網野 温也	22	
7	平山 健二	23	
8	平山 武夫	24	
9	藤田 陽之	25	
10	橋本 隆		
11	今川 一仁		
12	築場 友哉		
13	長 司亮		
14	李 高片		
15	鎌倉 祐輔		
16			