

安全パトロールチェックシート

工事名	一般国道 173号 福住大橋 桁梁補強工事	実施日	平成30年4月26日
作業内容	下カ筋定着、定着の投取り	実施者	安全課: 鎌倉
作業員名	長濱・鎌倉・橋本・河田・徐・趙・島田		

項目	点検事項	結果	是正改善を要する事項
一般事項	各種安全書類そろってるか	○	
	新規入場者教育(送り出し教育)の実施記録はあるか	○	
	KY活動の記録はあるか	○	
	安全作業指示書はあるか	○	
	災害防止協議会、リスクアセスメントが実施されているか	○	
	機械の点検記録(始業前、定期点検)はあるか	○	
	足場点検の実施、記録はあるか	○	
	詰所、トイレは清潔に保たれているか	○	
	資材等は正しく保管されているか	○	
一般作業	定められている身だしなみをしているか(作業服等)	○	
	保護具が正しく着用されているか	○	
	作業員の体調はよいか	○	
	作業手順、基本動作は、守られているか	○	
	通路は確保されているか	○	
	作業場所は整理整頓されているか	○	
	危険な姿勢、場所で作業をしていないか	○	
	機械の稼働で異常はないか(音、振動等)	○	
	飛散防止措置(養生シート等)はよいか	○	
	安全カバー、柵等の破損、取り付け不備はないか	○	
	危険物(シンナー等)の保管はよいか	○	
	危険箇所の明示、立ち入り禁止措置はされているか	○	
	機械の点検が実施されているか(始業前、定期点検)	○	
	足場等の取り外し箇所の復旧はしているか	○	
高所作業	安全帯を使用しているか	○	
	開口部の養生、明示はできているか	○	
	立ち馬、脚立の損傷はないか	○	
	梯子の固定はされているか	○	

総 評

福住大橋作業所では、元請の区画整理、ゴミの分別等が徹底されていたので、当現場従事者も問題なく作業が出来ました。今後も、これまで同様に整理整頓で作業する様に指示した。

写真NO.	1
タイトル	安全パトロール
現場名	福住大橋
写真説明	上:パトロール状況 下:作業状況

備考:

H 30年 4月 26日

安全担当:鎌倉




安全帯使用状況 → 良好

写真NO.	2
タイトル	安全パトロール
現場名	福住大橋
写真説明	上:KY活動表 下:休憩所使用状況

備考:

H 30年 4月 26日

安全担当:鎌倉



KY活動表実施状況 → 良好



休憩所使用状況 → 良好

写真NO.	3
タイトル	安全パトロール
現場名	福住大橋
写真説明	上:区画整理状況 下:歯止め使用状況
備考:	
H 30年 4月 26日	
安全担当:鎌倉	



写真NO.	4
タイトル	安全パトロール
現場名	福住大橋
写真説明	上:現場状況 下:区画整理(資材)状況
備考:	
H 30年 4月 26日	
安全担当:鎌倉	

