

# 安全パトロールチェックシート

工事名	東北自動車道 大和IC(ロックアップ橋)耐震補強工事	実施日	令和1年6月25日
作業内容	コア削孔・アスカー定着	実施者	安全課 鎌倉
作業員名	長濱・河田・弘・甄		

項目	点検事項	結果	是正改善を要する事項
一般事項	各種安全書類そろってるか	○	
	新規入場者教育(送り出し教育)の実施記録はあるか	○	
	KY活動の記録はあるか	○	
	安全作業指示書はあるか	○	
	災害防止協議会、リスクアセスメントが実施されているか	○	
	機械の点検記録(始業前、定期点検)はあるか	○	
	足場点検の実施、記録はあるか	○	
	詰所、トイレは清潔に保たれているか	○	
	資材等は正しく保管されているか	○	
一般作業	定められている身だしなみをしているか(作業服等)	○	
	保護具が正しく着用されているか	○	
	作業員の体調はよいか	○	
	作業手順、基本動作は、守られているか	○	
	通路は確保されているか	○	コア削孔時の道具が
	作業場所は整理整頓されているか	×	ちがっていたので
	危険な姿勢、場所で作業をしていないか	○	整理するよう指示。
	機械の稼働で異常はないか(音、振動等)	○	
	飛散防止措置(養生シート等)はよいか	○	
	安全カバー、柵等の破損、取り付け不備はないか	○	
	危険物(シンナー等)の保管はよいか	○	
	危険箇所の明示、立ち入り禁止措置はされているか	○	
	機械の点検が実施されているか(始業前、定期点検)	○	作業が終了している場所
	足場等の取り外し箇所の復旧はしているか	×	の手置が復旧が、
高所作業	安全帯を使用しているか	○	ているが、たので即是正
	開口部の養生、明示はできているか	○	
	立ち馬、脚立の損傷はないか	○	
	梯子の固定はされているか	○	

## 総 評

作業時の整理整頓、足場の手置りの即時復旧等を指導。  
 発電機のアースや、車両の歯止め等問題なし。  
 現場代理人は削孔・注入作業が重なるので各グループのリーダーの選定や、朝礼後のミーティングの徹底を要するようにお願いをしました。

結果: ○異常なし    ×是正改善を要する    /該当しない

写真NO.	1
タイトル	安全パトロール
現場名	大和IC
写真説明	上: 歯止め使用状況
	下: 作業状況
備考:	
R 1年 6月 25日	
安全担当: 鎌倉	



歯止め使用状況 → 良好



開口部閉鎖状況 → 良好

写真NO.	2
タイトル	安全パトロール
現場名	大和IC
写真説明	上: 作業状況
	下: パトロール状況
備考:	
R 1年 6月 25日	
安全担当: 鎌倉	



保護具使用状況 → 良好

