

安全パトロールチェックシート

工事名	明神橋	実施日	令和 3年 6月 9日
作業内容	掘削・場内運搬	実施者	増尾友寿
作業員名	平山工業 小玉 ゴフクリ 中村(真)・上原		

項目	点検事項	結果	是正改善を要する事項
一般事項	各種安全書類そろってるか	○	
	新規入場者教育(送り出し教育)の実施記録はあるか	○	
	KY活動の記録はあるか	○	
	安全作業指示書はあるか	○	
	災害防止協議会、リスクアセスメントが実施されているか	○	
	機械の点検記録(始業前、定期点検)はあるか	○	
	足場点検の実施、記録はあるか	/	
	詰所、トイレは清潔に保たれているか	×	ゴミが落ちていた
	資材等は正しく保管されているか	×	トイレの中に消火器要らない
一般作業	定められている身だしなみをしているか(作業服等)	○	
	保護具が正しく着用されているか	○	
	作業員の体調はよいか	○	
	作業手順、基本動作は、守られているか	○	
	通路は確保されているか	○	
	作業場所は整理整頓されているか	○	
	危険な姿勢、場所で作業をしていないか	○	
	機械の移動で異常はないか(音、振動等)	○	
	飛散防止措置(養生シート等)はよいか	○	
	安全カバー、柵等の破損、取り付け不備はないか	○	
	危険物(シンナー等)の保管はよいか	/	
	危険箇所の明示、立ち入り禁止措置はされているか	○	
	機械の点検が実施されているか(始業前、定期点検)	○	
	足場等の取り外し箇所の復旧はしているか	/	
高所作業	安全帯を使用しているか	/	
	開口部の養生、明示はできているか	/	
	立ち馬、脚立の損傷はないか	/	
	梯子の固定はされているか	/	

総 評

基本的に場内整理整頓されていてとてもいいと思います。

トイレにゴミが落ちていたので気が付いたらゴミを捨てるのと

トイレの中に消火器が置いていたので適切な位置に置くようにした方がいいです。

あと熱中症になりやすい環境なので注意して作業して下さい。

結果： ○異常なし ×是正改善を要する /該当しない

写真 NO.	1
タイトル	安全パトロール
場所	明神橋
写真説明	歯止め使用状況

備考:

トラックは歯止めを使用して下さい。

令和 3年 6月 9日

工事部 増尾




写真 NO.	2
タイトル	安全パトロール
場所	明神橋
写真説明	KY活動状況

備考:

K Y 活動状況→良好

令和 3年 6月 9日

工事部 増尾



安全パトロールチェックシート

工事名	山陽道舗装補修工事 佐方高架橋	実施日	令和 3年 6月 9日
作業内容	床板補修	実施者	増尾友寿
作業員名	ゴフクリ 小山(頌)・和田・中村・楠・今村・上原(弟) 晃工業 萩原 五成工業 栄・田中・久井・高川		

項目	点検事項	結果	是正改善を要する事項
一般事項	各種安全書類そろってるか	○	
	新規入場者教育(送り出し教育)の実施記録はあるか	○	
	KY活動の記録はあるか	○	
	安全作業指示書はあるか	○	
	災害防止協議会、リスクアセスメントが実施されているか	○	
	機械の点検記録(始業前、定期点検)はあるか	○	
	足場点検の実施、記録はあるか	/	
	詰所、トイレは清潔に保たれているか	×	トイレが使用不能
	資材等は正しく保管されているか	×	空袋の保管状況
一般作業	定められている身だしなみをしているか(作業服等)	○	
	保護具が正しく着用されているか	○	
	作業員の体調はよいか	○	
	作業手順、基本動作は、守られているか	○	
	通路は確保されているか	○	
	作業場所は整理整頓されているか	○	
	危険な姿勢、場所で作業をしていないか	○	
	機械の稼働で異常はないか(音、振動等)	○	
	飛散防止措置(養生シート等)はよいか	○	
	安全カバー、柵等の破損、取り付け不備はないか	○	
	危険物(シンナー等)の保管はよいか	/	
	危険箇所の明示、立ち入り禁止措置はされているか	○	
	機械の点検が実施されているか(始業前、定期点検)	○	
	足場等の取り外し箇所の復旧はしているか	/	
高所作業	安全帯を使用しているか	/	
	開口部の養生、明示はできているか	/	
	立ち馬、脚立の損傷はないか	/	
	梯子の固定はされているか	/	

総 評

空袋の保管状況が良くなく飛散する恐れがあるのでネット等で養生した方が良いのでは？

元請さんも気づいたら回収しているみたいです。

トイレは水が空の為使用不能になっていて元請さんが元請の管理不足とおっしゃってました。

元請さんが作業員の皆さんが頑張りがすぎているので熱中症にならないか心配していたので

熱中症対策をしながら作業をして下さい。

結果： ○異常なし ×是正改善を要する /該当しない

写真 NO.	1
タイトル	安全パトロール
場所	山陽道舗装補修工事 佐方高架橋
写真説明	歯止め使用状況

備考:

歯止め使用状況→良好

令和 3年 6月 9日

工事部 増尾



写真 NO.	2
タイトル	安全パトロール
場所	山陽道舗装補修工事 佐方高架橋
写真説明	上：作業場の養生状況 下：作業場の養生状況アップ

備考:

作業場の養生状況→良好

令和 3年 6月 9日

工事部 増尾



写真 NO.	3
タイトル	安全パトロール
場所	山陽道舗装補修工事 佐方高架橋
写真説明	空袋の保管状況

備考:

空袋の保管状況が余り良くないので飛散しないようにネット等で飛散養生を行う事

令和 3年 6月 9日

工事部 増尾




写真 NO.	4
タイトル	安全パトロール
場所	
写真説明	

備考:

