


| 総管 | 安管 | 記入者 | 安全パトロール点検表 (会社名) 平山工業 | | | |
|--------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----|
| | | 日原 | | | | |
| 工事名 | 令和7年度西広島バイパス明治橋高架橋第1下部工事 | | 実施者 | 日原 勉 | | |
| 責任者名 | 株式会社砂原組 小川 裕起 | | 実施月日 | 2026年2月10日 | | |
| 本日の作業人員 | 3名 | 工 期 | 自 2025年 10月 01日 至 2026年 02月 27日 | 進捗率 | % | |
| 項目 | | 良否 | 処置 | 項目 | 良否 | 処置 |
| 事務所・休憩所一般事項 | 看板、安全旗、社旗、消火器、救急箱はあるか | ○ | | 2m以上に作業床があるか | × | |
| | 安全衛生管理組織図、緊急時連絡表等あるか | ○ | | 作業床の巾は40cm以上あるか | × | |
| | 工事安全工程表あるか | ○ | | すき間は3cm以下か | × | |
| | 安全施工サイクル実施図は | ○ | | 手摺は75cm以上か(90cm以上には中さんをつける) | × | |
| | 作業者の安全心得はあるか | ○ | | 建地間隔は2.5m以下か | × | |
| | 火元責任者の標札はあるか | × | | 根がらみはよいか | × | |
| | 救急箱標札はあるか | × | | 筋かい 材料は適切か | × | |
| | 消火器標札はあるか | × | | 積載表示はしてあるか | × | |
| | 安全衛生管理者、作業主任者名簿(様式2号)があるか | ○ | | 危険箇所及注意標識はしてあるか | × | |
| | 作業員名簿はあるか | ○ | | 登り桟橋は適切か(踏さん30cm~40cm)巾30cm以上手摺 | × | |
| | 持込機械使用許可願はあるか | ○ | | 踊場は7m毎に設けてあるか | × | |
| | 使用機械の検査証の写しはあるか | ○ | | 点検はしているか | × | |
| | 安全工程打合せ安全ミーティングの記録はあるか | ○ | | 損傷変形はないか | × | |
| | 免許資格者の写しはあるか | ○ | | 開き止め据付状況はよいか | × | |
| | 始業点検記録はあるか | ○ | | 足場板のかけ渡しはよいか (はね出し タるみ等) | × | |
| | 整理整頓はよいか | ○ | | 作業主任者の直接指揮で作業をしているか | × | |
| | 火気取扱状況はよいか | × | | 危険箇所表示はしてあるか | × | |
| | 危険物の保管はよいか | × | | 開口部の手すり、囲い、柵、覆いは良いか | × | |
| | 作業主任者の職務の表示は | × | | 材料のかけ渡し、固定状況、手すりはよいか | × | |
| | 作業場(通路)関係 | 踏ぬき、つまづきの心配はないか | ○ | | スレート等屋根の歩み板の状況はよいか | × |
| 落下物の心配はないか | | ○ | | 安全帯の使用状況はよいか | × | |
| 昇降するのに危険はないか | | ○ | | 防網のたるみ、取付はよいか | × | |
| 整理整頓は良いか | | ○ | | はしごの固定はよいか | × | |
| 危険箇所の表示はよいか | | ○ | | | | |
| 保安帽の着用はよいか | | ○ | | | | |
| 服装履物はよいか | | ○ | | | | |
| 作業行動はよいか | | ○ | | | | |
| 第三者の通路確保はよいか | | ○ | | | | |
| | | | | | | |

| 項目 | 良否 | 処置 | 項目 | 良否 | 処置 |
|--------------|----------------------|----|---------------------|----|----|
| 地山掘削・法面清掃関係 | 切取面の勾配はよいか | × | 火薬庫の施錠はよいか | × | |
| | 切取面の落石対策はしてあるか | × | 火薬取扱所の整備状況はよいか | × | |
| | 作業に関係ないものの立入禁止はしてあるか | × | 火薬類の運搬状況はよいか | × | |
| | 作業主任者が直接指揮しているか | × | 取扱者の表示はあるか | × | |
| | 重機の転倒、転落の心配はないか | × | 待避場所及行動はよいか | × | |
| | 危険箇所での誘導者はいるか | × | 不発残火薬の処置状況はよいか | × | |
| | 命綱は使用しているか | × | 待避の合図は定められているか | × | |
| | 始業点検はしているか | × | 取扱所周囲の囲いはよいか | × | |
| | 湧水等の対策しているか | × | | | |
| | 作業箇所への通路はよいか | × | | | |
| 土止め(型枠)支保工関係 | 危険な作業をしていないか | × | 機械設備場所の整備はよいか | ○ | |
| | 埋設物等調査をしたか | × | 届出、認(許)可検査の状況はよいか | ○ | |
| | | | 持込許可証、運転責任者の表示はよいか | ○ | |
| | | | 機械器具の安全装置はよいか | ○ | |
| | | | 起動装置の施錠はよいか | ○ | |
| | | | 電動機などのアースはよいか | ○ | |
| | | | 配線状況はよいか | ○ | |
| | | | 分電盤等の責任者の表示はよいか | ○ | |
| | | | 感電及接触防止の表示はよいか | ○ | |
| | | | 通路面の配線状況はよいか | ○ | |
| 交通(道路)関係 | ワイヤーの巻過ぎ防止はよいか | × | ワイヤーの通っている箇所の状態はよいか | × | |
| | | | ワイヤーの取付部分の締結状態はよいか | × | |
| | | | ワイヤーのキング腐蝕の状態はよいか | × | |
| | | | ブレーキクラッチの状態はよいか | ○ | |
| | | | 始業点検はしているか | ○ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 評価及び意見 | 作業内容：ワイヤーソー一切断 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


(注)良否の欄は良は○、否は×、関係の内項目は レ で表す

危険予知活動表

KY活動表掲示状況



工事車両歯止め状況



ワイヤーソ一切断施工状況

